

Problème de connexion aux réseaux sans fil

aerius, aeriusSecurise, aeriusRes, aeriusSecuriseRes

Suite à une mise à jour des contrôleurs sans fil dans le but de pouvoir utiliser les nouveaux modèles de point d'accès, certains ordinateurs portables ne peuvent plus joindre les réseaux sans fil de l'université.

Il s'agit habituellement de cartes Wi-Fi Intel Centrino.

Dans le cas où vous seriez aux prises avec ce problème de connexion :


1 – Mettre à jour les pilotes de la carte Wi-Fi


http://www.intel.com/p/fr_FR/support/detect/wireless

Pour certains modèles de cartes, il faut également faire l'étape suivante pour « contourner » le problème en attendant d'avoir une solution de la part de Cisco ou d'Intel.

Le problème a été répertorié sur le modèle de carte : Intel Centrino N 1000.

2 – Désactiver le mode 802.11N





Une fois cette manipulation réalisée, les réseaux sans fil seront à nouveau accessibles.

Réf :

<https://communities.intel.com/message/210243>

<http://www.neowin.net/news/intels-wi-fi-adapters-connectivity-issues-continue>

<http://www.thegeekafterglow.com/2011/12/troubleshooting-wi-fi-connectivity-with.html>